


カートリッジ 322 印字線汚れ解決方法

毎回同じ位置に線状の汚れが出る場合

プリンター内部の転写ベルトが紙粉などの原因で汚れていたり劣化していたりすると下記のような薄く印字線汚れが出ます。



この場合、カートリッジを新しいものに交換しても
汚れは改善されません。

しかし転写ベルト (ITBユニット) を定期的
に回して一時的に改善させる事が出来ます。


※プリンタ側の汚れなので純正トナーでも発生します。

解決方法

通常、転写ベルト (ITBユニット) の汚れは本体内のブレードにより汚れを除去しますが、磨耗した転写ベルトは紙粉などが原因で駆動中では汚れが取り切れず延々と同じ場所の線状の汚れが印刷される場合があります。転写ベルトを通常と反対方向に回転させる事により汚れが移動して印字汚れを一時的に解消させられます。



プリンタの定着部を開きます。
上から半分くらいの位置で転写ベルトを引き出す
レバーがあるので引き出します。



転写ベルトの両端を写真のように持ち上げ上下させます。
前後に動かす事により中のブレードで汚れが取り除かれ
解消されます。

以上の同じ場所での線状の汚れは今後発生件数が増加すると思われます。

転写ベルトの耐久は150,000枚です。上記の処置を行ってもすぐに線状の汚れが出る場合や、頻りに発生してしまう場合は転写ベルトの交換をして下さい (ITB UNIT UM-722)。